

# 扬州电脑锣cnc机械加工企业

发布日期: 2025-09-21

在CNC机加工过程当中，经常会因为一些这样或者那样的原因，导致加工的产品事与愿违，也有很多刚刚入行的朋友经常会遇到很多问题跟故障，那么CNC机加工会经常出现什么问题呢?CNC机加工经常会出现以下几个问题：工件产生锥度大小头现象：机床放置的水平没调整好，一高一低，产生放置不稳定，车削长轴时，贡献材料比较硬，刀具吃刀比较深，造成让刀现象，尾座顶针与主轴不同心。加工圆弧效果不理想，尺寸不到位：振动频率的重叠导致共振，加工工艺;参数设置不合理，进给速度过大，使圆弧加工失步;丝杆间隙大引起的松动或丝杆过紧引起的失步，同步带磨损。工件的每道工序都有递增或递减的现象：程序编写错误;系统参数设置不合理;配置设置不当;机械传动部件有规律周期性的变化故障□CNC机加工方式有多种多样，随着加工需求和材料的不同□CNC机加工工艺也不一样。扬州电脑锣cnc机械加工企业

CNC机加工根据零件的走刀路线计算出刀具运动轨迹数据和已确定的工艺参数及辅助动作，编程人员可以按照所用数控系统规定的功能指令及程序段格式，逐段编写出零件的加工程序。编写时应注意：一个，程序书写的规范性，应便于表达和交流；第二，在对所用数控机床的性能与指令充分熟悉的基础上，各指令使用的技巧、程序段编写的技巧。自动化程度高，具有很高的生产效率。除手工装夹毛坯外，其余全部加工过程都可由CNC机床自动完成。若配合自动装卸手段，则是无人控制工厂的基本组成环节□CNC机械加工减轻了操作者的劳动强度，改善了劳动条件；省去了划线、多次装夹定位、检测等工序及其辅助操作，有效地提高了生产效率。扬州电脑锣cnc机械加工企业CNC机加工，机床可以加工普通加工机床无法完成的高精零件。

计算机数控(CNC)加工已证明是批量生产金属和塑料零件的理想方法。尽管近年来3D打印等其他制造方法越来越受欢迎，但CNC机加工仍然是满足各种制造需求的较受欢迎的选择之一。航空航天部门严重依赖CNC机加工来生产复杂和关键任务的零部件。通过利用计算机控制的精度和自动化□CNC机加工允许创建复杂而准确的设计。过去，手动加工过程依赖于训练有素且技术熟练的操作员来控制机器。虽然一些机加工车间仍然使用熟练的机械师制作原型、小批量订单或重复性或公差不重要的零件，但CNC机加工实际上已经消除了许多制造操作中人为错误的风险。

CNC机加工精磨削时要谨慎选择磨削砂轮。对高钨、高硬度、高合金钢材，选用绿碳化硅砂轮。当加工硬质合硬度高、淬火热处理后的材质时，采用金刚石砂轮，磨出的工件精度高。随着新材料的发展，新式立方氮化硼砂轮在盘类零件上有良好的加工效果，在CNC成型磨削机床上精加工，加工效果优于其它砂轮□CNC机加工精磨削时要及时修整砂轮，保持砂轮的锐利。使用钝化的砂轮，会让盘类表面滑擦、刻划、挤压，产生沟槽造成工件表面烧伤、显微裂痕。冷凝液补给要充足，磨削过程中淋到被磨削位置，以使铁屑和尘粒能顺利排出□CNC机加工半导体是指常温下在导体和

绝缘体之间具有导电性的材料。

CNC智能加工技术可谓高精度高速加工，随着产品设计要求的提高与全自动化加工技术的发展日益成熟，计算机设定加工的动作，从而极大地提高了数控加工质量与极大的提高了加工速度、减少了加工工序、缩短了生产周期与装夹次数。CNC精雕工艺堪称绝妙设计，各动作之间的连贯性，避免加工中出现不必要的错误。CNC工艺还有很大的提升空间，需要我们在实践中不断总结经验，不断提高，从而使智能化、加工能力进一步加强。代木是一种可加工的树脂板材，用于支架模具的表面，然后再进行CNC机加工。通常一些小模具或尺寸/质量要求较高的玻璃钢模具采用代木制作原模。CNC机加工行业也越来越重视对铝型材加工工艺的研究。扬州电脑锣cnc机械加工企业

CNC机加工先加工基准面，再加工其他表面。扬州电脑锣cnc机械加工企业

CNC机加工中心工序集中，加工的零件一般都比较复杂，加工过程需要多种多样的刀具，这就要求夹具既能承受大切削力，又要满足定位精度要求。夹具的任务不单是夹紧工件这么简单。CNC机加工中心夹具的选择非常关键。尽量较大化减少辅助时间，操作控制方便、省力、安全，而且要保证足够的刚性，还要能灵活多变。选择合适的夹具要注意加工零件的精度、批量大小、加工周期、加工成本。要想合理选择好夹具，首先要对CNC机加工中心的加工特性有比较深刻的理解。扬州电脑锣cnc机械加工企业